

Teknisk meddelelse nr. 4.

Justering af ~~Perspecta Lydmåleinstrument~~ Integratorens Perspecta Lyd-måleinstrument må kun foretages ved brug af 30, 35 og 40 hertz tonerene i (calibration) filmen.

Når ODS'1 (eller Altec 50) (calibration) film anvendes justeres måleinstrumenterne udelukkende på signalerne 2 (30 hertz), 3 (35 hertz) og 4 (40 hertz).

Når P 1 (calibration) filmen anvendes, justeres måleinstrumenterne ^{kun} på signalerne 2 (35 hertz), 4 (30 hertz) og 6 (40 hertz). Der må ikke justeres på signalerne 3, 5 eller 7.

I de tilfælde, hvor justeringer er foretaget i strid med ovennævnte instruktioner, er film med Perspecta spor ikke i stand til at frembringe udsving på måleinstrumenterne på omkring "50" for film fremstillet efter de nye standardbetingelser, ligesom det heller ikke vil være muligt at frembringe udsving på omkring "65" på måleinstrumenterne for film, der er fremstillet efter de tidligere standardbetingelser.

PERSPECTA SOUND INC.
711, Fifth Avenue,
New York 20, N. Y.